

## FAX用部品置場の改善（見える化）

ビフォー



- ・部材がトレイに収納されている為、中身が見えない。
- ・棚段の間隔が、トレイ1つ分のスペースが必要となりスペースの有効利用ができていない。

アフター



- ・トレイを廃止し、棚段を増やし収納量を増やした。（スペースの有効利用）
- ・部品をトレイから出した事により、部品の「見える化」が実現した。

改善した結果、たくさんのトレイを空ける事ができました。

