

5S活動 小物入れの改善

ビフォー



- ・トレイの中に仕切りが無い為、定位置が不明確。
- ・この中の、何か一つが無くなっても気が付きにくい。
- ・全てのものが、平たく置かれている為、使いたいものが、すばやく取り出せない。

アフター



- ・トレイの中に仕切りがある為、定位置が明確である。
- ・無いものが、判り易い。
- ・使用頻度の高い職印等は、角度を付けてとり易くしてある。
- ・今後、表示を付けて更なる明確化を実施