


作業エリア部品置場の改善

- ① 空間の活用 (重ね置き)の排除
- ② 手元化 (作業台の下に棚を設置)

ビフォー



アフター



FAXの部品棚の改善で空いたトレイが利用できる様になり、作業エリアからダンボール箱を減らす事ができた。



- ・部品を入れるトレイが机の下に重ね置きされている。
- ・下の箱の部品を取り出す際、上の箱をどける必要がある。
- ・ダンボール保管で見てくれ (体裁) も悪かった。

- ・机の下に、棚を設置し各トレイを分離した。
- ・トレイの出し入れがスムーズになった。
- ・見た目にもスッキリし、見てくれが良くなった。